





ACCESORIOS

REFERENCIA	ARTICULO
4CAAR	CAUDALIMETRO ARGON/CO,
4CAOX	REGULADOR OXIGENO
4CAAC	REGULADOR ACETILENO
4CAPR	REGULADOR PROPANO
4CAARF	CAUDALIMETRO ARGON/CO, FLUXOMETRO
4CAV01	VALVULA SEGURIDAD OXIGENO
4CAV02	VALVULA SEGURIDAD ACETILENO
4CA02	JUNTA NYLON CAUDALIMETRO/REGULADOR
4CA03	MEMBRANA CAUDALIMETRO/REGULADOR
4CAR4	MANOMETRO SALIDA 0-4 bar
4CARAR	MANOMETRO SALIDA 0-32 bar l/min
4CAR315	MANOMETRO CAUDAL 0-315 bar
4CAR16	MANOMETRO SALIDA 0-16 bar
4CAR40	MANOMETRO CAUDAL 0-40 bar
4CAR25	MANOMETRO SALIDA 0-2,5 bar
4AM1025	CONECTOR AEREO MACHO 10-25
4AM3550	CONECTOR AEREO MACHO 35-50
4AM5070	CONECTOR AEREO MACHO 50-70
4AM7095	CONECTOR AEREO MACHO 70-95
4BH1025	CONECTOR BASE HEMBRA 10-25
4BH3550	CONECTOR BASE HEMBRA 35-50
4BH5070	CONECTOR BASE HEMBRA 50-70
4BH7095	CONECTOR BASE HEMBRA 70-95
4BM1025	CONECTOR BASE MACHO 10-25
4BM3550	CONECTOR BASE MACHO 35-50
4BM5070	CONECTOR BASE MACHO 50-70
4BM7095	CONECTOR BASE MACHO 70-95
4B2535	CONECTOR PASO DE 10-25 A 35-50
4AH1025	CONECTOR AEREO HEMBRA 10-25
4AH3550	CONECTOR AEREO HEMBRA 35-50
4AH5070	CONECTOR AEREO HEMBRA 50-70
4AH7095	CONECTOR AEREO HEMBRA 70-95
4AM2512E	CONECTOR AEREO MACHO 10-25 M/12 ESP.
4AM2538E	CONECTOR AEREO MACHO 10-25 3/8 G ESP.
4AM3512E	CONECTOR AEREO MACHO 35-50 M/12 ESP.
4AM3538E	CONECTOR AEREO MACHO 35-50 3/8 G ESP.
-	KITS MASA Y PORTAELECTRODO VARIAS MEDIDAS
4CAR511	CARETA SOLAR TONO 11 FIJA
4DECA2.6	BOTE DECAPANTE PARA INOXIDABLE
4SPBT	BOTE PASTA ANTIPROYECCIONES
4SPZN	SPRAY ZINC (Caja 12 unidades)
4SPINX	SPRAY INOXIDABLE (Caja 12 unidades)
4SP	SPRAY ANTIPROYECCIONES (Caja 12 unidades)
4CARV13	CARETA SOLAR TONO 9-13 VARIABLE